

Fotobericht

Sanierung des Fussweges „Richtergasse“ in Kölliken/Kanton Aargau unter Verwendung von Weisszement und NovoCrete®

- Ort: Kölliken/Schweiz
- Ausführungszeitraum: November 2009
- Zeitbedarf: 1 Tag
- Bindemittel: Albaro Weisszement mit 2% NovoCrete
- Stabilisierung: 15 cm (fest)

CARO SBU AG
Schlottermilch 4a
6210 Sursee, Schweiz
Tel. + 41 41 921 41 45
Fax + 41 41 921 40 28

www.caro-sbu-ag.ch
info@caro-sbu-ag.ch

Sanierung eines Fussweges mit NovoCrete®



Baustellenbericht: Sanierung eines Fussweges mit NovoCrete®

Seite 2



Ausgangszustand

Baustellenbericht: Sanierung eines Fussweges mit NovoCrete®

Seite 3



Baustellenbericht: Sanierung eines Fussweges mit NovoCrete®

Seite 4



Baustellenbericht: Sanierung eines Fussweges mit NovoCrete®

Seite 5



Baustellenbericht: Sanierung eines Fussweges mit NovoCrete®

Seite 6



Baustellenbericht: Sanierung eines Fussweges mit NovoCrete®

Seite 7



Baustellenbericht: Sanierung eines Fussweges mit NovoCrete®

Seite 8



Baustellenbericht: Sanierung eines Fussweges mit NovoCrete®

Seite 9



Baustellenbericht: Sanierung eines Fussweges mit NovoCrete®

Seite 10



Fertiggestellte Fläche

Baustellenbericht: Sanierung eines Fussweges mit NovoCrete®

Seite 11



Fertiggestellte Fläche